



CUBE_0818



CHI TIẾT



PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM




A x 36
(M5x10)




B x 40
(M6x20)

DỤNG CỤ LẮP RÁP




LỤC GIÁC 4



BÚA CAO SU


BƯỚC 1



CHUẨN BỊ

A x 36

BƯỚC 2




CHUẨN BỊ

B x 8


BƯỚC 2.1

CHÚ Ý: BƯỚC 2.1 LÀM TRƯỚC


BƯỚC 3



BƯỚC 4



BƯỚC 5



BƯỚC 6

