




CLICK_1



CHI TIẾT



PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM




A x 2
(M8x40)




B x 16
(M6x15)

DỤNG CỤ LẮP RÁP




LỤC GIÁC 4



LỤC GIÁC 6

BƯỚC 1




CHÚ Ý: KHÔNG SIẾT CHẶT ỐC

CHUẨN BỊ



A x 2

BƯỚC 2




CHUẨN BỊ




B x 16

BƯỚC 3

3.1




3.2



ĐIỀU CHỈNH MĂNG ĐIỆN

3.3



SIẾT CHẶT ỐC