






CUBE_0618



CHI TIẾT




PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM



DỤNG CỤ LẮP RÁP




BƯỚC 1



CHUẨN BỊ
A x 24


BƯỚC 2




CHUẨN BỊ
B x 4

CHÚ Ý: BƯỚC 2.1 LÀM TRƯỚC


BƯỚC 3



BƯỚC 4



STEP 5



STEP 6

